

2022年7月吉日

お客様各位

株式会社ヒートテック
代表取締役 杉浦利広

フランジ Oリング材質変更のお知らせ

拝啓貴社ますますご清栄のことお喜び申し上げます。平素は、弊社製品をご愛顧賜りまして、厚く御礼申し上げます。表題の件について、下記の様にご連絡申し上げます。ご迷惑をお掛け致しますが、よろしくお願いいたします。

敬具

記

現在、世界的な樹脂材不足の影響により、Oリング「NEXUS-HTA」が入荷時期未定となっております。

その為、一時的に見積対応、受注対応につきまして、下記の通りとさせていただきます。お取引様にはご迷惑をお掛けしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

ご不明点については、お問い合わせ頂けます様をお願い申し上げます。

■適用時期：2022年8月頃より順次切り替え。

■対象製品：炉芯管接続フランジ(SA・SWシリーズ全型式)

■理由：樹脂製部材「NEXUS-HTA」の入荷時期未定のため

■対応：欠品部材の代替案としてOリング材質を「バイトン」へ変更します。
また、変更後はフランジに変更後の型式を印字します。

変更前	変更後
SA50H-NW50-304	SA50V-NW50-304